

1. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció és kiviteli terv

**I. Összesítés a tételek megnevezéséről, tartalmi leírásáról**

1. 1. Szükséges szék és fotel mennyiség:

- 59 darab ARION 2541 tip. óarany kárpitozású karosszék, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel (olvasóasztalok köré)
- 12 darab zöldessárga bársonykárpitozású karosszék, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel (folyóirat lapozóhoz),
- 9 darab zöldessárga bársonykárpitozású karosszék, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel (2 db kutatószobába)
- 8 darab kiegészítő bútor, melyből:
  - 4 db „Garzon” típusú szék, zöldessárga bársonykárpitozással (irodába)
  - 3 db félkör alakú kiséfotel, zöldessárga bársonykárpitozással (irodába)
  - 1 db szögletes fotel, zöldessárga bársonykárpitozással (irodába)

1. 2. Általános rész:

- a székvázak és a szögletes kiséfotel átvizsgálása, különös tekintettel a csapolásokra, csavar rögzítésekre,
- az 1. pontban jelölt székeken ARION 2541 tip. óarany bársonykárpitot kell alkalmazni,
- az 1. pontban jelölt széken található szövött paszomány helyett, a bársonykárpithoz hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítést kell alkalmazni

## II. Egyedi tételek részletes tartalmi leírása, kivitelezési terv

Hiv.atkozási pont	Méret	Mennyiség (db)	Jellemző	Kárpit szín/anyag	Jelenlegi állapot	Feladat	Teljesítési határidő	
							2009. 10. 05	2009. 10. 31.
1.	Alapterület: 57/70 cm, Ülésmag.: 41/45 cm, Karfa mag.: 69 cm, Teljes mag.: 99 cm	14	Felül kosárféles széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (epedarugós), a paszomány egyszerű szövött szalagdíz	A kárpit színe és anyaga: narancs-sárgás bársony	A székek állapota: közepes állapotú faszervezet, aránylag jó minőségű epedarugózat	A székek átvizsgálása és az esetleges esztétikai hibák kijavítása, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül, és ARION 2541 tip. óarany bársony kárpitozás, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel		X
2.	Alapterület: 57/70 cm, Ülésmag.: 41/45 cm, Karfa mag.: 69 cm, Teljes mag.: 102 cm	13	Felül kosárféles széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (epedarugós), a paszomány egyszerű szövött szalagdíz	A kárpit színe és anyaga: narancs-sárgás bársony	A székek állapota: az epedarugózat, a kárpitanyag és a paszomány felújításra szorul, néhány székvázat meg kell erősíteni	A székek átvizsgálása és az esztétikai és egyéb hibák kijavítása, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül, és ARION 2541 tip. óarany bársony kárpitozás, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel		X
3.	Alapterület: 57/70 cm, Ülésmag.: 41/45 cm, Karfa mag.: 69 cm, Teljes mag.: 102 cm	7	Felül kosárféles széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (epedarugós), a paszomány egyszerű szövött szalagdíz, illetve közepesen magas ülőlap kárpitozás (szivacs+rtg. lemez), egyszerű szövött narancsszínű paszomány szalagdíz	A kárpit színe és anyaga: narancs-sárgás bársony	A székek állapota: a szivacs kitöltő anyag, a fedőkárpitozás és a paszománydísz felújításra szorul, a faszervezetet javítani kell	A faszervezetet szükség szerint javítani kell, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül, és ARION 2541 tip. óarany bársony kárpitozás, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel készül	X	
4.	Alapterület: 57/70 cm, Ülésmag.: 42/45 cm, Karfa mag.: 69 cm, Teljes mag.: 99 cm	7	Felül kosárféles széktámla lezárás, az ülőfelület közepesen magas kárpitozású (szivacs+rtg. lemez), a paszomány narancsos színű egyszerű szövött szalagdíz	A kárpit színe és anyaga: narancs-sárgás bársony	A székek állapota: erősen felújításra szorulnak, a szivacs kitöltő anyag roskadt, a fedőkárpitozás és a paszomány-dísz felújításra szorul, a faszervezetet javítani kell	A faszervezetet szükség szerint javítani kell, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül, és ARION 2541 tip. óarany bársony kárpitozás, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel készül	X	

5.	Alapterület: 57/70 cm, Ülésmag.: 45/46 cm, Karfa mag.: 70 cm, Teljes mag.: 99 cm	5	Felül kosárvíves széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (epedarugós), a paszomány egyszerű szövött szalagdísz	A kárpit színe és anyaga: zöldessárga színű bársony	A székek állapota: az epedarugózat, kárpitozás és paszomány-díszítés felújításra szorul, néhány szék vázat meg kell erősíteni	A faszerkezetet szükség szerint javítani kell, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül, és ARION 2541 tip. óarany bársony kárpitozás, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel készül	X	
6.	Alapterület: 57/68 cm, ülésmag.: 41/45 cm, Karfa mag.: 68 cm, Teljes mag.: 98 cm	13	Felül kosárvíves széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (szivacs+rtg. lemez), selyemzsinór díszítéssel	A kárpit színe és anyaga: zöldessárga színű bársony	A székek állapota: a szivacs kitöltő anyag, a fedő-kárpitozás és a paszomány-dísz felújításra szorul, a faszerkezet normál állapotú	A faszerkezetet szükség szerint javítani kell, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül, és ARION 2541 tip. óarany bársony kárpitozás, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel készül	X	
7.	Alapterület: 57/68 cm, Ülésmag.: 42/45 cm, Karfa mag.: 68 cm, Teljes mag.: 100 cm	12	Felül kosárvíves széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (szivacs+rtg. lemez), selyemzsinór díszítéssel	A kárpit színe és anyaga: zöldessárga színű bársony	A székek állapota: a szivacs kitöltő anyag, a fedőkárpitozás és a paszománydísz felújításra szorul, a faszerkezet erősen javításra szorul	A faszerkezetet szükség szerint javítani kell, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül, és A Megbízó részéről átdásra kerülő zöldessárga bársony kárpitozás, hasonló színű Ø5 mm-es körzsinór díszítéssel készül	X	
8.	Alapterület: 57/68 cm, Ülésmag.: 41/45 cm, Karfa mag.: 68 cm, Teljes mag.: 99 cm	3	Felül kosárvíves széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (epedarugós), a paszomány egyszerű szövött szalagdísz	A kárpit színe és anyaga: szürkés-bézs színű bársony	A székek állapota: a faszerkezet erősen felújításra szorul	A székek átvizsgálása, a faszerkezet javítása, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott zöldessárga bársonnyal fedőkárpitozás készítése, Ø5 mm-es zsinórdíszítéssel	X	
9.	Alapterület: 57/68 cm, Ülésmag.: 42/45 cm, Karfa mag.: 68 cm, Teljes mag.: 99 cm	2	Felül kosárvíves széktámla lezárás, az ülőfelület magas kárpitozású (epedarugós), a paszomány egyszerű szövött szalagdísz	A kárpit színe és anyaga: szürkés-bézs színű bársony	A székek állapota: a faszerkezet erősen felújításra szorul	A székek átvizsgálása, a faszerkezet javítása, a szivacs kitöltés helyére gumikókusz kerül. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott zöldessárga bársonnyal fedőkárpitozás készítése, Ø5 mm-es zsinórdíszítéssel	X	

10.	Alapterület: 57/68 cm, Ülésmag.: 43/45 cm, Karfa mag.: 70 cm, Teljes mag.: 99 cm	3	Felül kosáriréves székátmála lezárás, az ülőfelület magas kárpitozása (epedarugós), a paszomány egyszerű szövött szalagdísz	A kárpit színe és anyaga: bézs színű buklé kárpit	A székek állapota: a faszerkezet erősen felújításra szorul	A székek átvizsgálása, a faszerkezet javítása, a Megbízó által rendelkezésre bocsátott zöldessárga bársonnyal fedőkárpitozás készítése,	X
11.	Alapterület: 57/68 cm, Ülésmag.: 42/45 cm, Karfa mag.: 68 cm, Teljes mag.: 99 cm	1	Felül kosáriréves székátmála lezárás, az ülőfelület magas kárpitozása (szivacs+rtg. lemez)	A kárpit színe és anyaga: egyszerű drapp bársony	A székek állapota: a faszerkezet erősen felújításra szorul	A székek átvizsgálása, a faszerkezet javítása, a Megbízó által rendelkezésre bocsátott zöldessárga bársonnyal fedőkárpitozás készítése,	X
12.	„Garzon” szék (kb): Alapterület: 48/58 cm, Ülésmag.: 42/45 cm, Magasság: 97 cm	4	Felül szögletes lezárású háttámla, az ülőlap panel+szivacs+fedőkárpitozása, a háttámla: rtg. lemez+szivacs+ kétoldali kárpitozása, a faszerkezet dióbarnára pácolt és matt lakkszórt	A kárpit színe: zöld textil	A székek állapota: székváz állapota megfelelő, a kárpitozás cseréjére szorul	A faszerkezetet át kell vizsgálni, a kárpitos felületeket a megbízó által rendelkezésre bocsátott zöldessárga bársonnyal kell áthúzni	X
13.	Félkör alakú kiséfotel (kb): Alapterület: 70/65 cm, Ülésmag.: 45 cm Magasság: 95 cm	3	Félkör alaprajzú kiséfotel, favázszerkezetre ragasztott szivacs tömés, telekárpitozással	A kárpit színe: szürkés textil	A kiséfotel állapota: a váz állapota megfelelő, a kárpitozás cseréjére szorul	A Megbízó által rendelkezésre bocsátott zöldessárga bársonnyal fedőkárpitozás készítése,	X
14.	Szögletes fotel (kb): Alapterület: 87/87 cm, Ülésmag.: 48 cm, Karfa és háttámla magasság: 75 cm	1	A tömörkarfás fotel favázszerkezete függőlegesen kasírozott, az ülőfelület szivacs-kitöltésű +nyers kárpitozása, a fedőkárpit bársony, a tönkláb a korábbi (országközi) eredetivel megegyező faragású	A kárpit színe: sárgás bársony	A fotel állapota: a kasírozások megereszkedtek, hullámosak, a szivacs tömés elfáradt, a fedőkárpitozás kopottas	A fotel átvizsgálása, a faszerkezet javítása, a Megbízó által rendelkezésre bocsátott zöldessárga bársonnyal fedőkárpitozás készítése	X